

ФОРМА АКТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ  
исполнения обязательств сторон по Концессионному соглашению

Представители Концедента, в составе:

Школин Д.А.

уполномоченные осуществлять от имени Концедента контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения № 34 от 13.05 2020 года, в соответствии с п.п. 13.1-13.3 Концессионного соглашения, составили настоящий Акт осуществления контроля исполнения обязательств сторон о нижеследующем:

В соответствии с Концессионным соглашением № 34 от «13» мая 2020 года, по состоянию на «01» декабря 2021 года в отношении Объекта соглашения - Водный Центр Концессионер выполнил следующие работы по созданию Объекта соглашения

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Единица измерения	Объем выполненных работ
	<u>Водный центр</u>	<u>Внутренние шпале шпирное сетот на отк. -3,900 (МК/КП)</u>	<u>М/П</u>	<u>1500</u>
	<u>«Россида»</u>	<u>Фасадные работы</u>	<u>м<sup>2</sup></u>	<u>200</u>
		<u>Устройство водоотливки бассейна</u>		
		<u>окраска МК ферм</u>	<u>м<sup>2</sup></u>	<u>1116</u>

Работы выполнены в соответствии с требованиями СНиП, СП и нормативных правовых актов в сфере строительства.

Объемы и сроки выполненных работ соответствуют утвержденной проектной документации.

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие недостатки:

недостатки не выявлены

Гл. специалист МКУ. УС "ИДМ" Школин Д.А.  
Ген. директор ООО "Спорт Сервис" Давыденко Е.С.